



## BOREA



EN 12492: 2012

UIAA

Climbing and mountaineering helmet  
Casque d'escalade et d'alpinisme

### ⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.


Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques inhérents.

**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**

#### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

#### 2. Nomenclature




#### 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier




PPE checking  
Vérification EPI  
[PETZL.COM](http://PETZL.COM)



Storage, transport  
Stockage, transport




Spare parts  
Pièces détachées



Replacement foam  
Mousse de rechange  
ref : A042MA00


Accessory  
Accessoire



HEADLAMP

52 → 58 cm  
21 → 23 inch

Traceability and markings  
Traçabilité et marquage



a. **CE**  
ALIENOR CERTIFICATION  
ZA du Santal  
21 rue Albert Einstein  
86100 CHATELLERAULT  
N°2754

d. Individual number / Numéro individuel  
YY M 0000000 000  
e. ....  
f. ....  
g. ....  
h. ....

[PETZL.COM](http://PETZL.COM)



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes





PETZL  
FR-38920 Crolles  
Côted'Or 705A  
**PETZL.COM**  
ISO 9001  
© Petzl







Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
**FONDATION-PETZL.ORG**

4. How to put on and adjust the helmet  
Mise en place et réglages du casque




1.



2.




3.



4. How to put on and adjust the helmet  
Mise en place et réglages du casque

4.



5.

Fonction test  
Test fonctionnel



## 6. Additional information Informations complémentaires

### A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série  
 XXX XXXX + 10 years  
ans

### B. Markings Marquages



### C. Acceptable T° T° tolérées

+ 50°C / + 122°F  
- 30°C / - 22°F

### D. Precautions for use / Précautions d'usage



etc...

### E. Cleaning / Nettoyage



### F. Drying / Séchage

+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.

### G. Storage - Transport Stockage - Transport



### I. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



### J. FAQ - Contact Questions - Contact





